

Распоряжение Госгортехнадзора РФ от 14 июня 2002 г. N P-17

Во изменение и дополнение настоящего распоряжения издано распоряжение Госгортехнадзора РФ от 16 июля 2002 г. N P-19

В целях недопущения повторных аварий с буровыми вышками Б11.01.00.000 в составе буровой установки БУ-2900/175-ДЭП-5 и ее модификаций и случаев опрокидывания кольцевых превенторов ПУ1-230/80х35 производства ООО "Волгоградский завод буровой техники" (ООО "ВЗБТ") Госгортехнадзор России своим распоряжением от 09.10.2001 N P-23 приостановил действие лицензии (ООИР N 011658) и разрешения (от 03.07.95 N 10-02/235) на изготовление указанного оборудования до полного выяснения причин.

Проведенные по решению Управления Тюменского округа испытания трех вышек Б11.01.00.000 (нагрузка 210 тонн) в ОАО "Сургутнефтегаз" подтвердили их работоспособность. ООО "ВЗБТ" разработало Мероприятия по повышению надежности и долговечности буровых установок БУ-2900/175-ДЭП-5.

Комиссия по оценке качества эксплуатационной, конструкторской, технологической документации, системы обеспечения качества и выполнения ее требований, качества применяемых материалов при производстве бурового и противовыбросового оборудования на ООО "ВЗБТ" под председательством представителя Управления Нижне-Волжского округа проверила стандарты предприятия и соответствие им материалов для изготовления буровых вышек. Руководству ООО "ВЗБТ" были предложены рекомендации по внесению изменений в техническое описание и инструкции по эксплуатации противовыбросового оборудования и усилению металлоконструкций вышек.

Основной причиной падения буровых вышек Б11.01.00.000 явилось:

1. Нестабильное качество сварных швов, неоднородность свойств материала конструкции вышек;
2. Недостатки в системе измерений и регистрации нагрузки на крюке при эксплуатации и проведении испытаний;

3. Недостаточные требования по контролю качества изготовления вышек ООО "ВЗБТ".

На основании результатов расследования причин падения вышек Б11.01.00.000 и опрокидывания кольцевого превентора ПУ1-230/80х35 и для предупреждения подобных случаев обязаваю:

1. Управление по надзору в нефтяной и газовой промышленности (Ю.А.Дадонов) информировать ООО "ВЗБТ" о возобновлении действия разрешения (от 03.07.95 N 10-02/235) Госгортехнадзора России на изготовление вышек Б11.01.00.000 буровых установок БУ-2900/175-ДЭП-5 и ее модификаций, кольцевых превенторов ПУ1-230/80х35 при условии обеспечения контроля качества сварных швов и однородности свойств материала конструкций заводом-изготовителем, а также качества измерений и регистрации нагрузки на крюке при проведении испытаний этих вышек.

2. Управление Тюменского округа (В.А.Тарасенко) и руководителей территориальных органов:

- 2.1. Оформить разрешение на дальнейшую эксплуатацию буровых вышек Б11.01.00.000 в составе буровой установки БУ-2900/175-ДЭП-5 и ее модификаций производства ООО "ВЗБТ" для ОАО "Сургутнефтегаз" и другим предприятиям в установленном порядке;

- 2.2. Предложить ОАО "Сургутнефтегаз", а также предприятиям, занятым строительством скважин оснастить буровые установки современными системами контроля параметров режимов бурения.

- 2.3. Организовать сбор информации о работе буровых установок БУ-2900/175-ДЭП-5 и ее модификаций для последующего представления ее в годовых отчетах;

3. Управление Нижне-Волжского округа (И.И.Никитин) провести целевую проверку ООО "ВЗБТ" в 2002 году (IV квартал) по выполнению рекомендаций предложенных комиссией по оценке качества технологических процессов и материалов при производстве бурового оборудования.

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на Начальника Управления по надзору в нефтяной и газовой промышленности Ю.А.Дадонова.

Статс-секретарь - первый заместитель
Начальника Госгортехнадзора России

Е.А.Иванов